



Dugnadsliste Løkta 2019

Beskrivelse	Kryss ferdig	Kommentar
Fjerne og hive plank på gesims vest for sanitærbod		Delvis 1506, må fraktes vekk
Løsne nederste fire panelbord sanitærbod mot vest, sjekke for råte lenger inn		Sanitærboden må få byttet bjelke som går langs med vinduet på vestsiden. Dette betyr byttiekledning baksiden også.
Sette i nye panelbord sanitærbod etter sjekk om nødvendig, og male		
Rundvask toaletter nede	X	
Skru sammen hjørneskjøter håndbord veranda oppe	X	
Bytte bord rekkverk veranda og utetrapp sør og vest		
Skrape rekkverk nede vest	X	
Male rekkverk nede vest		1506 malt fram til sørvesthjørnet
Skrape rekkverk veranda og utetrapp sør og vest		
Male dørhengsler alle buene Hammerite	X	
Male dør og vindu sanitærbu		
Male dør og vindu redskapsbu		
Skrape og male vindu nede nord og vest		
Male hengsler vindu nede nord og vest Hammerite		
Skrape stålrekkverk veranda	X	
Male stålrekkverk veranda Hammerite	X	
Male murrekkverk nede mot sørøst		
Skrape vegger styrhus		
Male vegger styrhus		
Rundvask nede hovedrom gulv		
Rundvask nede hovedrom vegger	X	



Dugnadsliste Løkta 2019

Rundvask nede hovedrom benker	X	
Vaske vindu nede, inne og ute		
Se over førstehjelpsskrin		
Støvsuge og rydde vaskekott under trapp		
Vaske vegger i trapp inne		
Vaske servise	X	
Vaske skap trappeoppgang	X	
Vaske vindu oppe, inne og ute		
Rydde og fikse nettverksting		Torgrim og Ken se over etter hvert
Bytte ett dørglass vitrineskap nede (36,8 cm x 92,5 cm)		
Kjøpe ny dør lagerrom (80 x 200) og låskasse/håndtak som de andre dørene		
Lakke kjøkkenbenk		Stefan i løpet av sommeren